

AUTO-EKSPERT
RZECZOWNAWCA TECHNIKI SAMOCHODOWEJ

06-500 Mława, ul. Graniczna 7a
 kom. 0601 802 678 email: autoekspert6@wp.pl
 kom. 663 638 000

Certyfikowany Rzeczoznawca Samochodowy (Certyfikat nr 738/2025)
 Wpisany na listę Ministra Infrastruktury nr RS001898 w zakresie kompetencji:
 - Technika samochodowa
 - Ruch drogowy w tym: rekonstrukcja kolizji, wypadków i zdarzeń drogowych
 - Wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych



Wycena numer: 1145102026

z dnia: 2026/10/15

Rzeczoznawca : inż. Paweł Moszczyński

Zlecniodawca: Starostwo Powiatowe w Działdowie

Właściciel: Starostwo Powiatowe w Działdowie

Adres: ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu wg stanu technicznego jak w dniu oględzin

PODSTAWA WYCENY

- Oględziny pojazdu w wyniku oględzin określono stan techniczny, z kwalifikacją uszkodzeń i wad pojazdu, ustalono kompletację wyposażenia standardowego i dodatkowego
- Wycenę wartości rynkowej pojazdu sporządzono w oparciu o instrukcję nr 1/2024 . do stosowania w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego oraz w komputerowym systemie Info-Ekspert

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2026

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2021

Model: Superb III 2.0 TSI MR`20 E6d

Wersja: Ambition 4x4 DSG

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr rejestracyjny: NDZ37700

VIN: TMBCE7NP4M7069011

Nr IE / ID: 034-04447 / 199558



Data pierwszej rejestracji	2021/05/05
Wskazanie drogomiczera	175260 km
Okres eksploatacji pojazdu (21/05/05-26/10/15)	65 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy typu perła
Dop. masa całkow.	2270 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1984 ccm / 206kW (280KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16

Rodzaj skrzyni biegów
Rodzaj napędu

automatyczna
4x4

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

82400 PLN

w tym VAT (23,0%) 15408,13 PLN

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Ocena techniczna
- 3 Dokumentacja fotograficzna
- 4 Wycena wartości - arkusz kontrolny

AUTO-EKSPERT
RZECZOWNAWCA TECHNIKI SAMOCHODOWEJ

06-500 Mława, ul. Graniczna 7a
kom. 0601 802 678 email: autoekspert6@wp.pl
kom. 663 638 000

Certyfikowany Rzecznik Samochodowy (Certyfikat nr 738/2025)
Wpisany na listę Ministra Infrastruktury nr RS001898 w zakresie kompetencji:
- Technika samochodowa
- Ruch drogowy w tym: rekonstrukcja kolizji, wypadków i zdarzeń drogowych
- Wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych



WYCENA Nr: 1145102026

z dnia: 2026/10/15

Rzecznik : inż. Paweł Moszczyński

Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Działdowie

Właściciel: Starostwo Powiatowe w Działdowie

Adres: ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu wg stanu technicznego jak w dniu oględzin

PODSTAWA WYCENY

- Oględziny pojazdu w wyniku oględzin określono stan techniczny, z kwalifikacją uszkodzeń i wad pojazdu, ustalono kompletację wyposażenia standardowego i dodatkowego
- Wycenę wartości rynkowej pojazdu sporządzono w oparciu o instrukcję nr 1/2024, do stosowania w Stowarzyszeniu Rzeczników Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego oraz w komputerowym systemie Info-Ekspert

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2026

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy
Marka: SKODA
Model pojazdu: Superb III 2.0 TSI MR`20 E6d
Wersja: Ambition 4x4 DSG
VIN: T M B C E 7 N P 4 M 7 0 6 9 0 1 1
Nr rejestracyjny: NDZ37700
Nr IE / ID: 034-04447 / 199558
Rok produkcji: 2021



Data pierwszej rejestracji: 2021/05/05
Wskazanie drogomierza: 175260 km
Okres eksploatacji pojazdu (21/05/05-26/10/15): 65 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru): czarny 2-warstwowy typu perła
Dop. masa całkowita: 2270 kg
Rodzaj nadwozia: sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa: z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika: 1984 ccm / 206kW (280KM)
Doładowanie: Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów: 4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna
Rodzaj napędu: 4x4

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2021.01-2021.05)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	28	Poduszki powietrzne boczne
2	Asystent świateł Light Assist (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light)	29	Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie
3	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	30	Radioodtwarzacz Bolero CD + MP3

4	Blokada mechanizmu różnicowego XDS Plus	31	Reflektory przednie Matrix LED Top
5	Bluetooth	32	Schówek na okulary
6	Czujnik deszczu	33	Spryskiwacze reflektorów
7	Czujniki parkowania - tył	34	Sygnalizacja zmęczenia kierowcy
8	Fotele przednie i tylne z podparciem odcinka lędźwiowego	35	System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu Kessy Go
9	Funkcja SMART LINK	36	System DSR
10	Głośniki 8 szt.	37	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
11	Gniazdo 12V w bagażniku	38	System kontroli ciśnienia w oponach
12	Hamulec antykolizyjny	39	System p/poślizgowy MSR
13	Hamulec ręczny elektromechaniczny	40	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
14	Immobilizer	41	System Start/Stop
15	Instalacja do montażu radia	42	Światła do jazdy dziennej LED
16	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa	43	Światła drogowe/mijania automatycznie przełączane
17	Komputer pokładowy	44	Światła tylne LED
18	Kurtyny powietrzne boczne	45	Tarcze kół aluminiowe 16"
19	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	46	Tempomat
20	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	47	Tuner radiowy cyfrowy DAB+
21	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	48	Układ wspomagania nagłego hamowania HBA
22	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	49	Wyświetlacz Maxi-DOT
23	Parasol	50	Zagłówki foteli przednich WOKS
24	Podłokietnik przedni	51	Zamek centralny zdalnie sterowany
25	Poduszka powietrzna kierowcy	52	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
26	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	53	Zestaw naprawczy opon
27	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Fotele przednie z regulacją wysokości
 - Fotel kierowcy z regulacją wysokości
 - Fotel pasażera z regulacją wysokości
- Kierownica wielofunkcyjna, skórzana 2-ramienna
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Sterowanie radiem w kierownicy
 - Kierownica pokryta skórą
 - Sterowanie telefonem w kierownicy
- Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia ściemniane automatycznie
 - Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
 - Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- Światła p/mgienne przednie z doświetlaniem zakrętów
 - Światła p/mgienne przednie
 - System doświetlania zakrętów

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Czujniki parkowania - przód/tył (dopłata)	477
	Czujniki parkowania - przód	
	Czujniki parkowania - tył	
2	Fotele przednie podgrzewane	375
	Fotel kierowcy podgrzewany	
	Fotel pasażera podgrzewany	
3	Kamera cofania	547
4	Koło zapasowe + podnośnik	112
	Podnośnik	
	Koło zapasowe	
5	Lakier metalizowany "Czerń Magic"	1 159
6	System nawigacji satelitarnej Amundsen	355
7	Tarcze kół aluminiowe 17" (dopłata)	640
8	Tempomat aktywny do 210 km/h (dopłata)	530
9	Wycieraczka szyby tylnej	88

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	DĘBICA 215/55 R17 98W XL PRESTO UHP 2 FP		50
Przednie prawe:	DĘBICA 215/55 R17 98W XL PRESTO UHP 2 FP		50
Tylne lewe:	DĘBICA 215/55 R17 98W XL PRESTO UHP 2 FP		50
Tylne prawe:	DĘBICA 215/55 R17 98W XL PRESTO UHP 2 FP		50

STAN TECHNICZNY POJAZDU**Dane identyfikacyjne**

- Numer VIN zgodny z dokumentacją pojazdu.
- Rok produkcji: 2021.
- Wyposażenie zgodne z opisem zawartym w ogólnych warunkach (OW); obejmuje wyposażenie standardowe i dodatkowe.

Stwierdzone uszkodzenia

Nadwozie pojazdu wymaga wykonania prac lakierniczych. Stwierdzono:

- **Błotnik tylny prawy** – miejscowe zarysowania powłoki lakierowej; element kwalifikuje się do lakierowania.
- **Drzwi przednie lewe** – punktowe wgniecenie; element kwalifikuje się do naprawy blacharskiej i lakierowania.
- **Pokrywa komory silnika** – liczne odpryski powłoki lakierowej w przedniej części; element kwalifikuje się do lakierowania.
- **Zderzak przedni** – liczne odpryski powłoki lakierowej; element kwalifikuje się do lakierowania

Układ napędowy i podwozie

- Silnik uruchamia się i pracuje prawidłowo w zakresie możliwym do oceny podczas oględzin.
- W dostępnych obszarach komory silnika i osprzętu nie stwierdzono widocznych śladów czynnych wycieków płynów eksploatacyjnych.
- Dostępne elementy podwozia i układu zawieszenia pokryte są miejscową korozją powierzchniową.
- Ocena podwozia została przeprowadzona bez demontażu elementów oraz bez specjalistycznych badań diagnostycznych. Nie obejmowała pomiaru skuteczności hamowania ani szczegółowej kontroli pojazdu na podnośniku
- Stan Pojazdu w dniu oględzin wyłącznie w zakresie możliwym do oceny bez badań warsztatowych

Uwagi dodatkowe

Naprawę blacharsko-lakierniczą wykonano dnia 17.03.2025 r. Koszt naprawy wyniósł 8 289,93 zł.

- Dach naprawiono i polakierowano.
- Wymieniono szybę tylną.
- Wymieniono podstawę anteny.

Pojazd po naprawach blacharsko-lakierniczych.**Ustalenia eksperckie:**

W toku analizy uwzględniono:

- okres eksploatacji pojazdu;
- wyposażenie standardowe i dodatkowe;

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (65 mies.) **94 900 PLN**

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE **4 283 PLN**

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PRZEBIEG **- 12 008 PLN**

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa została określona dla przebiegu normatywnego 108 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 67 260 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -12,11%.

KOREKTY RÓŻNE **- 4 743 PLN**

W tym:

	[%]	Wart. [PLN]
Automatyczna, szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-2,0	-1 743

Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.

Wartość korekty została oszacowana automatycznie na podstawie faktu zaistnienia wcześniejszych napraw oraz okresu eksploatacji pojazdu: 65 mies.

Naprawę blacharsko-lakierniczą wykonano 17.03.2025 r. Koszt naprawy wyniósł 8 289,93 zł.

-Dach naprawiono i polakierowano.

-Wymieniono szybę tylną.

-Wymieniono podstawę anteny.

Konieczne naprawy pojazdu	-3,4	-3 000
---------------------------	------	--------

Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.

•Błotnik tylny prawy – miejscowe zarysowania powłoki lakierowej; element kwalifikuje się do lakierowania.

•Drzwi przednie lewe – punktowe wgniecenie; element kwalifikuje się do naprawy blacharskiej i lakierowania.

•Pokrywa komory silnika – liczne odpryski powłoki lakierowej w przedniej części; element kwalifikuje się do lakierowania.

•Zderzak przedni – liczne odpryski powłoki lakierowej; element kwalifikuje się do lakierowania

KOMENTARZ

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte prawne i fizyczne oraz ewentualne skutki powstałe z oparcia się na przedstawionych informacjach i dokumentach przez Zleceniodawcę, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

82400 PLN

(słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 15408,13 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na X-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Wycenę sporządził:

.....

pieczęć

Dnia r.

.....
Rzecznik Samochodowy
wpis na liście Ministra Infrastruktury
RS 001898
inż. Paweł Moszczyński

AUTO-EKSPERT
RZECZOWNAWCA TECHNIKI SAMOCHODOWEJ

06-500 Mława, ul. Graniczna 7a
kom. 0601 802 678 email: autoekspert6@wp.pl
kom. 663 638 000

Certyfikowany Rzecznawca Samochodowy (Certyfikat nr 738/2025)
Wpisany na listę Ministra Infrastruktury nr RS001898 w zakresie kompetencji:
- Technika samochodowa
- Ruch drogowy w tym: rekonstrukcja kolizji, wypadków i zdarzeń drogowych
- Wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych



OCENA TECHNICZNA nr: 1145102026

z dnia: 2026/10/15

Rzecznawca : inż. Paweł Moszczyński

Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Działdowie

Właściciel: Starostwo Powiatowe w Działdowie

Adres: ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu wg stanu technicznego jak w dniu oględzin

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2026

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2021

Model: Superb III 2.0 TSI MR`20 E6d

Wersja: Ambition 4x4 DSG

Nr rejestracyjny: NDZ37700

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBCE7NP4M7069011

Nr IE / ID: 034-04447 / 199558

Data pierwszej rejestracji	2021/05/05
Wskazanie drogomierza	175260 km
Okres eksploatacji pojazdu (21/05/05-26/10/15)	65 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy typu perła
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1984 ccm / 206kW (280KM)
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4x4

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Dane identyfikacyjne

- Numer VIN zgodny z dokumentacją pojazdu.
- Rok produkcji: 2021.
- Wyposażenie zgodne z opisem zawartym w ogólnych warunkach (OW); obejmuje wyposażenie standardowe i dodatkowe.

Stwierdzone uszkodzenia

Nadwozie pojazdu wymaga wykonania prac lakierniczych. Stwierdzono:

- **Błotnik tylny prawy** – miejscowe zarysowania powłoki lakierowej; element kwalifikuje się do lakierowania.
- **Drzwi przednie lewe** – punktowe wgniecenie; element kwalifikuje się do naprawy blacharskiej i lakierowania.
- **Pokrywa komory silnika** – liczne odpryski powłoki lakierowej w przedniej części; element kwalifikuje się do lakierowania.

- **Zderzak przedni** – liczne odpryski powłoki lakierowej; element kwalifikuje się do lakierowania

Układ napędowy i podwozie

- Silnik uruchamia się i pracuje prawidłowo w zakresie możliwym do oceny podczas oględzin.
- W dostępnych obszarach komory silnika i osprzętu nie stwierdzono widocznych śladów czynnych wycieków płynów eksploatacyjnych.
- Dostępne elementy podwozia i układu zawieszenia pokryte są miejscową korozją powierzchniową.
- Ocena podwozia została przeprowadzona bez demontażu elementów oraz bez specjalistycznych badań diagnostycznych. Nie obejmowała pomiaru skuteczności hamowania ani szczegółowej kontroli pojazdu na podnośniku
- Stan Pojazdu w dniu oględzin wyłącznie w zakresie możliwym do oceny bez badań warsztatowych

Uwagi dodatkowe

Naprawę blacharsko-lakierniczą wykonano dnia 17.03.2025 r. Koszt naprawy wyniósł 8 289,93 zł.

- Dach naprawiono i polakierowano.
- Wymieniono szybę tylną.
- Wymieniono podstawę anteny.

Pojazd po naprawach blacharsko-lakierniczych.

Ustalenia eksperckie:

W toku analizy uwzględniono:

- okres eksploatacji pojazdu;
- wyposażenie standardowe i dodatkowe;

Wycenę sporządził:

.....

pieczęć

Dnia r.

Rzecznik Samochodowy
wpis na listę Ministra Infrastruktury
RS 001898
inż. Paweł Moszczyński

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 1145102026

z dnia: 2026/10/15

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2026

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2021

Model: Superb III 2.0 TSI MR`20 E6d


Wersja: Ambition 4x4 DSG

Nr rejestracyjny: NDZ37700

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



Fot. 1




Fot. 2



Fot. 3




Fot. 4



Fot. 5




Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8



Fot. 9

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do wyceny nr: 1145102026

z dnia: 2026/10/15

Rzecznik: inż. Paweł Moszczyński

Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Dziądlowie

Właściciel: Starostwo Powiatowe w Dziądlowie

Adres: ul. Kościuszki 3, 13-200 Dziądlowo

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu wg stanu technicznego jak w dniu oględzin

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2026

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy
Marka: SKODA
Model pojazdu: Superb III 2.0 TSI MR`20 E6d
Wersja: Ambition 4x4 DSG
VIN: T M B C E 7 N P 4 M 7 0 6 9 0 1 1
Nr rejestracyjny: NDZ37700
Nr IE / ID: 034-04447 / 199558
Rok produkcji: 2021



USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU

Ostatnia cena nowego pojazdu: 176 000 PLN brutto na 10/2024

KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2024	05	122500	122500
2023	05	112000	112000
2022	05	102500	102500
2021	05	94900	94900
2020	05	88200	88200

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (65 mies.) 94 900 PLN

Normatywny okres eksploatacji 65 mies.

DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn) 2021/05/05

Rzeczywisty okres eksploatacji 65 mies.

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2021.01-2021.05

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Czujniki parkowania - przód/tył (dopłata)	0,75			0,89	0,56	477
	Czujniki parkowania - przód						
	Czujniki parkowania - tył						
2	Fotele przednie podgrzewane	0,75			0,70	0,56	375
	Fotel kierowcy podgrzewany						
	Fotel pasażera podgrzewany						
3	Kamera cofania	0,75			1,02	0,56	547
4	Koło zapasowe + podnośnik	1,00			0,28	0,42	112
	Podnośnik						
	Koło zapasowe						
5	Lakier metalizowany "Czerń Magic"	0,50			1,72	0,71	1 159
6	System nawigacji satelitarnej Amundsen	1,00			0,89	0,42	355
7	Tarcze kół aluminiowe 17" (dopłata)	0,50			0,95	0,71	640
8	Tempomat aktywny do 210 km/h (dopłata)	1,00			1,33	0,42	530
9	Wycieraczka szyby tylnej	1,00			0,22	0,42	88

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE 4 283 PLN

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE 4 283 PLN po korekcie: 99 183 PLN

Przebieg normatywny	108 000 km
Przebieg rzeczywisty odczytany	175 260 km
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 12 008 PLN <i>po korekcie:</i> 87 175 PLN

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Automatyczna, szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-2,0	-1 743
Konieczne naprawy pojazdu	-3,4	-3 000
KOREKTY RÓŻNE	- 4 743 PLN <i>po korekcie:</i>	82 432 PLN

STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
Przednia					Lewe:	683	50		Prawe:	683	50	0				
Tylna					Lewe:	683	50	0	Prawe:	683	50	0				

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU 82 400 PLN

Wycenę sporządził:

.....

pieczęć

Specjalista Samochodowy
na liście Ministra Infrastruktury
RS 001898
inż. Paweł Moszczyński

Dnia r.